

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GECO: S-02745-2023

OBJETIVO

Poner en servicio dos camcorders de la marca SONY modelo PXW-X160 que se encuentran averiados e inutilizados en estos momentos. Es necesario poder contar con ellos lo antes posible debido a las múltiples actividades que se realizan con ellos en el Instituto RTVE.

EQUIPOS A REPARAR:

- Camcorder SONY modelo PXWX160 s/n 1603174: AVERÍA DE CIRCUITO DE SALIDA DE AURICULARES
- Camcorder SONY modelo PXWX160 s/n 1603180: NO FUNCIONA LA SALIDA SDI. MAL ESTADO SALIDA DE AURICULARES

REQUISITOS:

- . Servicio profesional SONY
- . Incluir componentes, mano de obra y desplazamientos del equipo: Instituto RTVE-Servicio Técnico-Instituto RTVE.
- . Fecha de entrega equipos reparados: 15 días desde su retirada en el Instituto RTVE.

LUGAR DE RECOGIDA Y ENTREGA:

Instituto RTVE en la Carretera de la Dehesa de la Villa 14, 28040 - Madrid