

S-00706-2024 - Reparación sistema Mo-Sys

PLIEGO TÉCNICO

OBJETO:

- Reparación sistema Mo-Sys instalado en cámara LDX 82

Procedencia: área de Mantenimiento de Estudios y Exteriores, CPP de RTVE en Sant Cugat.

DESCRIPCIÓN AVERÍA:

- Al conectar el Sensor Mo-Sys Startracker con s/n: 32-060-951 la cámara se apaga.
- La electrónica de procesado Mo-Sys de la cámara etiquetada como RBCAM02 no funciona correctamente, al conectar el monitor no da señal ninguna.