



C.E. LA MUELA (TERUEL)



- ARQUETA 1-2-3
- CONTADOR
- CANALIZACION ANTIGUA
FIBROCEMENTO EN BUEN ESTADO
- CANALIZACION MODERNA
FIBROCEMENTO EN BUEN ESTADO
- SUPONEMOS QUE HAY
CANALIZACION, SIN SABER
POR DONDE VA

Fecha 21/11/2024

C.E. LA MUELA (TERUEL)



ARQUETA 1

CANALIZACION MODERNA
FIBROCEMENTO EN BUEN ESTADO

CANALIZACION ANTIGUA
FIBROCEMENTO EN BUEN ESTADO



ARQUETA 2

CANALIZACION MODERNA
FIBROCEMENTO EN BUEN ESTADO

CANALIZACION ANTIGUA
FIBROCEMENTO EN BUEN ESTADO




ARQUETA 3

CANALIZACION MODERNA
FIBROCEMENTO EN BUEN ESTADO

CANALIZACION ANTIGUA
FIBROCEMENTO EN BUEN ESTADO

C.E. LA MUELA (TERUEL)


**ARQUETA 4**

CANALIZACION ANTIGUA
FIBROCEMENTO EN BUEN ESTADO

CANALIZACION MODERNA TUBO
COARRUGADO EN BUEN ESTADO

**CENTRO TRANSFORMACION**

MAGNETOTERMICO NUEVO

**CENTRO TRANSFORMACION**

ARQUETA CT

C.E. LA MUELA (TERUEL)




CUADRO CONTADOR

DE CASETA CENTRO TRANSFORMACION

CANALIZACION MODERNA TUBO COARRUGADO EN BUEN ESTADO

FUSIBLES ANTES CONTADOR

CONTADOR



CUADRO CONTADOR

DE CASETA CENTRO TRANSFORMACION

CANALIZACION MODERNA TUBO COARRUGADO EN BUEN ESTADO

SUPONEMOS QUE HAY CANALIZACION, SIN SABER POR DONDE VA

FUSIBLES ANTES CONTADOR



CUADRO CONTADOR

MAGNETOTERMICO DESPUES CONTADOR

A ARQUETA 4 CASA EDIFICIO

CANALIZACION MODERNA TUBO COARRUGADO EN BUEN ESTADO