
S-00346-2025 - REPARACIÓN CÁMARA GRASS VALLEY

PLIEGO TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A continuación, se especifican las características técnicas que deben cumplir las ofertas que se presenten a **REPARACIÓN CÁMARA GRASS VALLEY**.

Las características técnicas que deberán cumplir los equipos suministrados serán las que se especifican en el presente documento, así como las aportadas por el fabricante en sus informaciones técnicas. Podrá reclamarse igualmente el cumplimiento de cualquier otra característica técnica que haya sido incluida tanto en la descripción de la composición del suministro ofertado, como en la propia oferta.

Los oferentes, incluirán **información técnica** suficiente, de los servicios ofrecidos, que permita una correcta evaluación de los mismos, incluyendo una memoria técnica claramente descriptiva de la solución aportada

Las **Especificaciones Técnicas** y los detalles del servicio a prestar, mediante el presente documento, están desglosadas a continuación.

OBJETO:

- Reparación videocámara Grass Valley LDX96

DETALLE. Elementos a reparar:

Equipo:	Videocámara Grass Valley LDX96 (Ser. 3UDHW)
Marca:	Grass Valley
Serie:	3UDHW
Etiqueta RTVE:	291322
Procedencia:	Dirección área Medios Cataluña.

DESCRIPCIÓN AVERÍA:

- Cámara averiada, por haber sufrido un golpe y haberse desplazado el dicroico; cuando se utilizan ópticas angulares del tipo Canon CJ14eX4.3 aparece una línea negra en la parte lateral izquierda.