

NOTA INFORMATIVA

La incidencias que presenta la instalación de detección precoz de incendios, centrales tipo vesda, son las siguientes:

Central: Estudio 6

Ambiente: Flujo canal 1 id:51

Ambiente: Flujo canal 2 id:47

Central: Estudio 5

Ambiente: Flujo tubo 3 id:43

Ambiente: Flujo tubo 2 id:50

Ambiente: Flujo tubo 1 id:54

Central :Estudio 3

Ambiente: baja principal Flujo tubo 4 id:42

Ambiente: alta principal Flujo tubo 4 id:39

Ambiente: alta secundaria Flujo tubo 4 id:40

Central: Videoteca:

Baja principal - Flujo aire tubo 4 id 42

MUY IMPORTANTE: Se debe tener en cuenta esta información para ofertar la partida C06.19.

No obstante, todas las centrales deben quedar funcionando correctamente y sin alarmas, tras la realización de los trabajos.

La empresa fabricante de las centrales, Honeywell, dispone de la información de incidencias en las centrales, por si se precisa alguna información.