

FÉ DE ERRATAS

S-07745-2022: Sistema de audio digital para la unidad móvil H-01

En el punto 8.Composición de Suministro del Pliego de prescripciones técnicas, donde pone: “Deberá disponer de, al menos, la siguiente configuración de entradas/salidas, distribuida entre los dos cofres”, en realidad debe indicar:

Deberá disponer de, al menos, la siguiente configuración de entradas/salidas, **en cada uno** de los dos cofres:

32	Entradas de micrófono / línea
16	Salidas de línea mono
8	Entradas de pares estéreo AES/EBU
8	Salidas de pares estéreo AES/EBU_
1	Puerto I/O MADI
8	GPI
8	GPO

Si el sistema ofertado fuese compatible con los sistemas de mezcla de audio digital basado en red Hydra-2, existente en Prado del Rey, el oferente solo debe ofertar uno de estos cofres en lugar de dos.