

S-04828-2023 – REPARACIÓN ADAPTADOR FIBRA**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

A continuación, se especifican las características técnicas que deben cumplir las ofertas que se presenten a **REPARACIÓN ADAPTADOR FIBRA**

Las características técnicas que deberán cumplir los equipos suministrados serán las que se especifican en el presente documento, así como las aportadas por el fabricante en sus informaciones técnicas. Podrá reclamarse igualmente el cumplimiento de cualquier otra característica técnica que haya sido incluida tanto en la descripción de la composición del suministro ofertado, como en la propia oferta.

Los oferentes, incluirán **información técnica** suficiente, de los equipos ofrecidos, que permita una correcta evaluación de los mismos. Incluirán una memoria técnica claramente descriptiva de la solución aportada. Presentarán una detallada composición de suministro, **referenciada en ítems**, que irán cuantificados en cantidades ofertadas. Indicarán **marca y modelo del equipo ofertado**, adjuntando un catálogo del fabricante, que permita una correcta evaluación de los mismos, en sus aspectos mecánicos, eléctricos, electrónicos y ópticos.

Todos los materiales/servicios ofertados deberán cumplir las características técnicas que se requieren en este documento.

Las **Especificaciones Técnicas** y la **Composición** del servicio a prestar, mediante el presente documento, están desglosadas a continuación.

DETALLE: Reparación conversor de cámara averiado, perteneciente al Estudio 1 del CPP de RTVE en Catalunya (Sant Cugat del Valles).

Marca: Grass Valley

Modelo: HDX PLUS

Nº rtve : 296243

Nº serie: 404998D152280001