

**REEMPLAZO ACCESORIOS MEZCLADOR DE VIDEO
KAHUNA 9600**

REEMPLAZO ACCESORIOS MEZCLADOR DE VIDEO KAHUNA 9600

PLIEGO TECNICO

Se solicita la reparación de un Mezclador de Video.

La reparación consiste en reemplazar el Módulo MAV-GUI y la pantalla táctil iiyama.

- MAV Touch screen GUI Interface Module with dual redundant external PSUs and comms to the mainframe. Power and cControl for up. 16 MAV modules.
- Iiyama Prolite T2252MSC-B1 pantalla para PC 54,6 cm (21,5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED. Pantalla táctil Negro.

Equipo: Mezclador de Video

Marca: Grass Valley

Modelo: Kahuna 9600

S/N: 8755C77800D81BE2

RTVE:

Procedencia: UM G-01 (Madrid)

Avería:

- No encienden ambos componentes.