

**REPARACIÓN MEZCLADOR DE VIDEO DE LA UNIDAD
MÓVIL F01**

REPARACIÓN MEZCLADOR DE VIDEO DE LA UNIDAD MÓVIL F01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A continuación, se especifica las características técnicas que deben cumplir las ofertas que se presenten a **Reparación mezclador de video de la Unidad Móvil F01** de Sant Cugat.

Las características técnicas que deberá cumplir el equipo suministrado serán las que se especifican en el presente documento, así como las aportadas por el fabricante en sus informaciones técnicas. Podrá reclamarse igualmente el cumplimiento de cualquier otra característica técnica que haya sido incluida tanto en la descripción de la composición del suministro ofertado, como en la propia oferta.

Los oferentes, incluirán **información técnica** suficiente, del equipo ofrecido, que permita una correcta evaluación de los mismos. Incluirán una memoria técnica claramente descriptiva de la solución aportada. Presentarán una detallada composición de suministro. Indicarán **marca y modelo del equipo ofertado**, adjuntando un catálogo del fabricante, que permita una correcta evaluación del mismo, en sus aspectos mecánicos, eléctricos, electrónicos y ópticos.

El material ofertado deberá ser de **calidad profesional**, cumpliendo las características técnicas que se requieren en este documento. Asimismo, deberá tener el correspondiente soporte técnico *post-venta*.

La recepción del equipo consistirá en la comprobación de las características técnicas estipuladas en el presente documento, elevándose el Certificado correspondiente, momento en el que comenzará a computar el plazo de garantía del equipo suministrado.

Las **Especificaciones Técnicas** y la **Composición** del suministro a adquirir, mediante el presente documento, están desglosadas seguidamente:

DETALLE. – REEMPLAZO CHASIS

La composición del suministro es la siguiente:

1 Suministro y sustitución del chasis del mezclador de vídeo de la Unidad Móvil F01 de Sant Cugat, con, al menos, las siguientes características técnicas:

- Chasis o cofre de marca Grass Valley, modelo Kahuna 9664, número de serie 96K59090725. Se encuentra averiado y es necesaria su sustitución.
- Suministro de un chasis idéntico y plenamente funcional.
- Devolución a fábrica del chasis averiado.
- Servicios a incluir:
 - Sustitución del Chasis en la UM F01.
 - Revisión del cableado actual y listado del mismo.
 - Extracción de todas las placas, fuentes de alimentación y elementos necesarios en el chasis actual, para su futura inserción en el nuevo chasis.
 - Desinstalación de todo el cableado.
 - Desinstalación de traseras del chasis actual e instalación en el nuevo chasis.
 - Instalación y cableado del nuevo chasis.
 - Instalación de licencias, configuración y puesta en marcha. Pruebas de funcionamiento.
- Los servicios se realizarían en Sant Cugat o Prado del Rey, según disponibilidad de la Unidad Móvil.
- El adjudicatario se coordinará con RTVE para el suministro del chasis y posterior reemplazo del mismo, según la disponibilidad que tenga la Unidad Móvil, por la planificación de eventos a realizar que tenga.