

EXPEDIENTE S-00243-2025

"REPARACIÓN RODAMIENTOS DE LOS POLIPASTOS"

PLIEGO TÉCNICO

Se solicita la reparación e instalación de las ruedas de rodamiento por los carriles UKA de los "carros" de los polipastos de los Estudios 3 y 4 de Sant Cugat.

Estas ruedas están sufriendo un importante deterioro que dificultan el movimiento fluido de los polipastos, e incluso alguna de ellas está tan desgastada que ya no es posible el movimiento de los equipos en su guía UKA 150. También existe la posibilidad del desprendimiento de estas y la afectación a las personas que puedan estar debajo.

Detallar, que debajo de estos polipastos la gente transita por debajo de ellos y están situados a 12m de altura

RELACIÓN DE POLIPASTOS DE CADENA

- 12 polipastos adquiridos e instalados en 1997, marca: Eurosystem VERLINDE, modelo: VE5205M2 y Nº Serie: del 9737626034B02001 al 9737626034B02012.

Los polipastos se encuentran instalados y soportando carga, siendo imperativo que no se produzca el cambio de posición de esta. Estas máquinas se encuentran ubicadas en los estudios 3 y 4 de Sant Cugat, y su revisión tendría que atenerse a los tiempos de inactividad de las producciones de este estudio.

Es necesario que la empresa adjudicada efectúe la instalación/reparación de dichos polipastos.