

# S-02563-2023 Reparación cámara SONY UM-F02

---

## Pliego técnico

### OBJETO:

- Reparación cámara Sony de UM F02

### DETALLE. Elementos a reparar:

- Equipo: CÁMARA
- Marca: SONY
- Modelo: HDC 1450R
- Nº Serie: 400044
- Ubicación: UM F-02

### DESCRIPCIÓN AVERÍA:

- Píxeles “muertos” en Imagen que no se pueden eliminar.

### DESCRIPCIÓN REPARACIÓN NECESARIA:

- Cambio de pieza averiada
- Ajuste general del equipo
- Comprobación correcto funcionamiento
- Mano de obra