

## Expediente S-04336-2023

### Reparación PROFESIONAL MEDIA STATION XDCAM. ETT Canarias

---

#### Pliego técnico

**OBJETO:**

Reparación de un Video Media Station.

**DETALLE. Elementos a reparar:**

Equipo: PROFESIONAL MEDIA STATION

Marca: SONY

Modelo: XDS PD1000

Nº Serie: 11268

Nº RTVE: 318618

Ubicación: ETT CANARIAS

**DESCRIPCIÓN AVERÍA:**

- Se reinicia constantemente y no arranca.

**DESCRIPCIÓN REPARACIÓN NECESARIA:**

- Sustitución y ajuste de PCB HPR-41
- Reinicializar parámetros de memoria
- Actualización de firmware
- Comprobación funcional