

S-00999-2024 - Reparacion cámara Grass Valley

PLIEGO TÉCNICO

OBJETO:

- Reparación cámara LDX 82 ELITE (SER. 459XE)

DETALLE. Elementos a reparar:

Equipo: cámara LDX82 (Ser. 459XE)

Marca: Grass Valley

Serie: LDX82

Modelo: ELITE

RTVE: 295987

Procedencia: área de Mantenimiento de Estudios y Exteriores, CPP de RTVE en Sant Cugat.

DESCRIPCIÓN AVERÍA:

- Cámara averiada, no funciona con el cable híbrido de fibra, intenta arrancar, pero no llega a hacerlo. Si funciona con la alimentación exterior por canon.