

**INFORME TÉCNICO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL EXPEDIENTE S-03613-2020**  
**“S-03613-2020 AMPLIACIÓN INSTALACIONES ELECTRICIDAD EN CPM PRADO DEL REY”**

**INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CPM PRADO DEL REY**

Al Lote único de la mencionada solicitud se ha valorado la oferta técnica subjetiva de las siguientes empresas:

<b>EMPRESA</b>
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
EFFIGE ENERGIA
ELECOX INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L.
LINEAS Y CABLES, S.A.
MAQUINARIA ESCENICA, S.L.U.
PORTILLO TELECOMUNICACIONES, S.L.
SINERGIA FACILITY, S.L.

Del análisis realizado a las informaciones aportadas por los oferentes a este Lote se relacionan la empresa y ofertas que cumplen el Pliego de Especificaciones Técnicas solicitadas:

<b>EMPRESA</b>	<b>EQUIPO</b>
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CPM
EFFIGE ENERGIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CPM
ELECOX INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CPM
LINEAS Y CABLES, S.A.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CPM
MAQUINARIA ESCENICA, S.L.U.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CPM
SINERGIA FACILITY, S.L.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CPM

Se **DESESTIMA** la Oferta presentada por la empresa **PORTILLO TELECOMUNICACIONES, S.L.**, al no cumplir lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas porque:

- En la documentación aportada oferta instalar las líneas de alimentación a los racks con manguera RZ1-K 0,6/1 kV y lo solicitado es manguera RC4Z1-K 0,6/1 kV. La que ofertan no lleva malla para evitar interferencias electromagnéticas.
- En la oferta todos los cables ofertados no llevan malla y se exige en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

**VALORACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS SUBJETIVOS:**

De acuerdo a lo que se especifica en **el Pliego de Condiciones Generales**, en el apartado correspondiente a criterios de valoración de las ofertas, se realiza la valoración técnica:

- Calidad de la oferta **8 puntos.**

EMPRESA	CALIDAD DE LA OFERTA
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	5,5
EFFIGE ENERGIA	6
ELECOX INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L.	0
LINEAS Y CABLES, S.A.	8
MAQUINARIA ESCENICA, S.L.U.	3
SINERGIA FACILITY, S.L.	0

Se ha valorado con **5,5 puntos** a la empresa **COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.**, como **calidad de la oferta** al presentar una memoria técnica descriptiva de la solución técnica de forma detallada, bien estructurada, clara y con gran cantidad de información técnica, No presenta diagramas de bloques funcional y de conexiones que permita conocer la interconexión entre dispositivos y las especificaciones técnicas de los enlaces, presenta diagrama de flujos de trabajo. Presenta tabla desglose de aparamenta cuadro, pero no presenta tabla desglose del resto de elementos de la instalación. No presenta hojas técnicas de la aparamenta del cuadro, si del resto de elementos de la instalación.

Se ha valorado con **6 puntos** a la empresa **EFFIGE ENERGIA**, como **calidad de la oferta** al presentar una memoria técnica descriptiva de la solución técnica de forma detallada, bien estructurada, clara y con gran cantidad de información técnica, No presenta diagramas de bloques funcional y de conexiones que permite conocer la interconexión entre dispositivos y las especificaciones técnicas de los enlaces, tampoco diagrama de flujos de trabajo. Presenta tabla desglose de aparamenta cuadro y del resto de elementos de la instalación. Presenta hojas técnicas de la aparamenta del cuadro y del resto de elementos de la instalación.

Se ha valorado con **0 puntos** a la empresa **ELECOX INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L.**, como **calidad de la oferta** al **NO** presentar una memoria técnica descriptiva de la solución técnica.

Se ha valorado con **8 puntos** a la empresa **LINEAS Y CABLES, S.A.**, como **calidad de la oferta** al presentar una memoria técnica descriptiva de la solución técnica de forma detallada, bien estructurada, clara y con gran cantidad de información técnica, Presenta diagramas de bloques funcional y de conexiones que permita conocer la interconexión entre dispositivos y las especificaciones técnicas de los enlaces, también presenta diagrama de flujos de trabajo. Presenta tabla desglose de aparamenta cuadro y del resto de elementos de la instalación. Presenta hojas técnicas de la aparamenta del cuadro y del resto de elementos de la instalación.

Se ha valorado con **3 puntos** a la empresa **MAQUINARIA ESCENICA, S.L.U.**, como **calidad de la oferta** al presentar una memoria técnica descriptiva de la solución técnica muy pobre y con poca información técnica, Presenta diagramas de bloques funcional y de conexiones que permite conocer la interconexión entre dispositivos y las especificaciones técnicas de los enlaces, presenta diagrama de flujos de trabajo, pero no detalla los diferentes trabajos y tiempos. Presenta tabla

desglose de aparamenta cuadro, presenta tabla de resto de elementos de la instalación, pero no el desglose. No presenta hojas técnicas de la aparamenta del cuadro ni de los filtros de armónicos, si del resto de elementos de la instalación.

Se ha valorado con **0 puntos** a la empresa **SINERGIA FACILITY, S.L.**, como **calidad de la oferta** al **NO** presentar una memoria técnica descriptiva de la solución técnica.

- Resumen de la valoración de **Aspectos Técnicos Subjetivos**:

<b>EMPRESA</b>	<b>CALIDAD DE LA OFERTA</b>
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	5,5
EFFIGE ENERGIA	6
ELECOX INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L.	0
LINEAS Y CABLES, S.A.	8
MAQUINARIA ESCENICA, S.L.U.	3
SINERGIA FACILITY, S.L.	0

Madrid, 29 de septiembre de 2020